

2026 년 7 월 16 일
석면비산정도 측정결과
[작업전 측정]

[별지-첨부1] 측정 결과

시료번호	측정지점	측정 장비 (종류/수량)	측정 일시	유량 (ℓ/분)	계수 시야수(개)	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류
A26112(1)-#1	부지경계선1	SARA5100/1	10:14~14:14	10.0	100	0.001	기준치미만
A26112(1)-#2	부지경계선2	SARA5100/1	10:16~14:16	10.0	100	0.001	기준치미만
A26112(1)-#3	부지경계선3	SARA5100/1	10:18~14:18	10.0	100	0.001	기준치미만
A26112(1)-#4	부지경계선4	SARA5100/1	10:20~14:20	10.0	100	0.001	기준치미만
-이하여백-							

2026 년 7 월 20 일
석면비산정도 측정결과
[2층, 옥상층 전체]

[별지-첨부1] 측정 결과

[illegible]