



위치도 및 사진대지

하천구분	국가하천(낙동강)
위 치	경상북도 고령군 다산면 평리리 642-6
행 위 자	개인 (미정 : 조사 확인 중)
위법내용	▶ 농기계 적치
관 련 법	▶ 하천법 제33조



<위 치 도>



<현황사진>



위치도 및 사진대지

하천구분	국가하천(낙동강)
위 치	경상북도 고령군 다산면 평리리 969-15
행위자	개인 (미정 : 조사 확인 중)
위법내용	▶ 가설교량 설치
관 련 법	▶ 하천법 제33조



<위 치 도>



<현황사진>



위치도 및 사진대지

하천구분	국가하천	하천구분	국가하천
위 치	경상북도 고령군 다산면 송곡리 1633(송곡리 961 인근)	재발여부	신규
행 위 자	개인 (미정 : 조사 확인 중)		
위법내용	▶ 불법경작 및 울타리 설치		
관 련 법	▶ 하천법 제33조		



<위 치 도>



<현황사진>



위치도 및 사진대지

하천구분	국가하천(낙동강)
위 치	경상북도 고령군 우곡면 객거리 122-2
행 위 자	개인 (미정 : 조사 확인 중)
위법내용	▶ 가설건축물 설치, 불법경작, 파라솔 및 생활용품 등 적치
관 련 법	▶ 하천법 제33조



<위 치 도>



<현황사진>



<현황사진>



위치도 및 사진대지

하천구분	국가하천(낙동강)
위 치	경상북도 고령군 우곡면 포리 178-3 (포리 1142인근)
행 위 자	개인 (미정 : 조사 확인 중)
위법내용	▶ 물탱크, 농기계 및 부직포 등 적치
관 련 법	▶ 하천법 제33조



<위 치 도>



<현황사진>